

充電方法

- 本体のジャックカバーを外し、USB コードのミニプラグをジャックに差し込み、USB を USB ポートに接続します。
⇒ ランプが点滅します。

※パソコンの USB ポート、または USB 接続 AC アダプタ (DC5V)(別売) での使用が可能です。

- 充電中はランプが青色に点滅し、充電が完了するとランプが青色に点灯します。

- 充電が少なくなるとランプが点滅します。

⇒ 電源スイッチを OFF にし、十分な充電をしてからご使用ください。

充電 / 稼働時間

約 3 時間充電 (満充電) で約 1 時間稼働 (無負荷時)

